



Rua Oitenta e Cinco, 33 - Bairro Vinhais
São Luís - MA - CEP 65074-310
Fone: 0800 033 3000
<https://www.vgleiloespublicos.com.br>
vgleiloes.ma@gmail.com

LEILÃO DE VEÍCULOS - BALSAS

1º Leilão: 31/10/2025 - 10:00

Local: Rua Oitenta e Cinco, 33 Quadra 79 - Bairro Vinhais - São Luís/MA

Leiloeiro: Veronica Barros Grangeiro de Carvalho

LOTE: 001

FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY 2007/2008 FIAT/UNO MILLE WAY ECONOMY, gasolina, cor: azul, ano/modelo: 2007/2008, placa NMS7032; Chassi 9BD15844AA6297434. Danos extensos e visíveis, principalmente na parte frontal e traseira. Motor exposto, e aparentemente sem propulsor, parte traseira exibe amassados e componentes ausentes. Interior bastante danificado e descaracterizado. Devido à magnitude das avarias e à falta de componentes essenciais, é categorizado como sucata. **AValiação:** R\$ 1.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 1.000,00 **Observações:** Situação: Regular Documentação: disponível em até 60 dias após o pagamento. Débitos: não possui. Valor inicial: R\$ 1.000,00

LOTE: 002

VOLKSWAGEN/KOMBI 2007/2008 VOLKSWAGEN KOMBI; ano/modelo: 2010/2011; cor: branca; gasolina; placa: NXA2768; chassi: 9BWMF07X5BP011515. Em estado regular de conservação, ferrugem na lataria, leves amassos e pintura desgastada; pneus murchos, vidros e faróis intactos. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$2.000,00. **AValiação:** R\$ 2.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 2.000,00 **Observações:** DOCUMENTAÇÃO: DISPONÍVEL EM ATÉ 60 DIAS APÓS O PAGAMENTO. DÉBITOS: NÃO POSSUI.

LOTE: 003

VOLKSWAGEN/KOMBI 2007/2008 VOLKSWAGEN KOMBI 2; ano/modelo: 2007/2008; cor: branca; gasolina; placa: NHF9595; chassi: 9BWGF07X98P002726. Sinais de desgaste avançado, pintura desgastada, sinais de ferrugem, porta lateral direita danificada/aberta, assentos desgastados, painel e volante em mau estado, interior geral com danos estruturais, pneus com aparência desgastada. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$2.000,00. **AValiação:** R\$ 2.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 2.000,00 **Observações:** DOCUMENTAÇÃO: DISPONÍVEL EM ATÉ 60 DIAS APÓS O PAGAMENTO. DÉBITOS: NÃO POSSUI.

LOTE: 004

VOLKSWAGEN/INDUSCAR FOZ 2010/2011 VOLKSWAGEN/INDUSCAR FOZ; ano/modelo: 2010/2011; cor: amarela; diesel; placa: NWZ3314; chassi: 9532882W7BR113181. Veículo apresenta severos danos em sua estrutura, estando com a parte frontal completamente exposta, sem para-choques, sem para-brisa e sem lanternas. Janelas também estão ausentes, e outras quebradas, na lateral, há arranhões visíveis, além da estrutura metálica da carroceria estar exposta por falta de revestimento, lateral direita há ausência de rodas. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$2.500,00. **AValiação:** R\$ 2.500,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 2.500,00 **Observações:** DOCUMENTAÇÃO: NÃO ACOMPANHA DÉBITOS: NÃO POSSUI.

LOTE: 005

RENAULT/MASTER AMB RONTAN 2 2010/2011 RENAULT/MASTER AMB RONTAN; ano/modelo: 2010/2011; cor: branca; diesel; placa NXI3439; chassi: 93YADCUH68J524060. O veículo apresenta significativos danos na parte traseira, e o interior está em mau estado, com equipamentos e acabamentos danificados. A lateral do veículo também mostra sinais de avaria. Considerando o estado geral, o veículo é classificado como sucata, adequado para desmonte e reaproveitamento de peças que ainda possam estar em bom estado. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$2.800,00. **AValiação:** R\$ 2.800,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 2.800,00 **Observações:** DOCUMENTAÇÃO: NÃO ACOMPANHA DÉBITOS: NÃO POSSUI.

LOTE: 006

RENAULT/MASTER AMB RONTAN 2010/2011 RENAULT/MASTER AMB RONTAN 2; ano/modelo: 2010/2011; cor: branca; placa NXI3025; chassi: 93YADCUH68J523351. O veículo apresenta danos significativos, com a traseira da ambulância danificada. O interior está em mau estado, com equipamentos e acabamentos danificados. A lateral do veículo também mostra sinais de avaria. Considerando o estado geral, o veículo é classificado como provável sucata, adequado para desmonte e reaproveitamento de peças que ainda possam estar em bom estado. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$3.000,00. **AValiação:** R\$ 3.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 3.000,00 **Observações:** DOCUMENTAÇÃO: NÃO ACOMPANHA. DÉBITOS: NÃO POSSUI.

LOTE: 007

IVECO/CITY CLASS 70C16 2011/2012 IVECO CITY CLASS 70C16; ano/modelo: 2011/2012; cor: amarelo; diesel; placa: OIS0093; chassi: 93ZL68B01C8432712. A carroceria do veículo encontra-se em estado regular de conservação, funilaria exibe alguns amassados, no interior observa-se a ausência de componentes mecânicos essenciais, estofados estão sujos e alguns assentos encontram-se ausentes, vidros estão inteiros com exceção do parabrisa com rachadura evidente. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$3.000,00. **AValiação:** R\$ 3.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 3.000,00 **Observações:** DOCUMENTAÇÃO: DISPONÍVEL EM ATÉ 60 DIAS APÓS O PAGAMENTO. DÉBITOS: NÃO POSSUI.

LOTE: 008

FIAT/MC RONTANAMB 2010/2011 FIAT/MC RONTANAMB; ano/modelo: 2010/2011; cor: branca; diesel; placa: NXI5690; chassi: 93W245G34B2055170. Veículo em estado avançado de depreciação, apresentando severas avarias na dianteira, ausência de componentes frontais e internos visivelmente deteriorados. A estrutura da carroceria demonstra oxidação em múltiplos pontos, e o compartimento traseiro está descaracterizado e sujo, indicando longo período de abandono e exposição. Considerando as extensas danificações e o custo de reparo, o veículo é mais adequado para sucata e reaproveitamento de peças, com foco na unidade motora se íntegra, e itens de funilaria para descarte ou reciclagem. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$3.000,00. **AValiação:** R\$ 3.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 3.000,00 **Observações:** DOCUMENTAÇÃO: NÃO ACOMPANHA. DÉBITOS: NÃO POSSUI.

LOTE: 009

FIAT/DUCATO GREENCAR MO3 2013 FIAT/DUCATO GREENCAR MO3; ano/modelo: 2013; cor: branca; diesel; placa: OJC5356; chassi: 93W245G34D2110019. O veículo encontra-se em condição de sucata, sem o motor e com o interior completamente depenado, indicando extensa remoção de componentes. Apesar dos vidros estarem intactos, a ausência de peças internas e a falta do propulsor tornam inviável sua recuperação para uso. A carroceria apresenta sinais de desgaste e possível Corrosão em algumas áreas. A classificação é para sucata, com potencial para reaproveitamento de chapas de metal e, eventualmente, os vidros intactos, caso seja economicamente viável. O restante deve ser descartado adequadamente. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$3.000,00. **AValiação:** R\$ 3.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 3.000,00

LOTE: 010

VOLKSWAGEN/15.190 EOD E.HD ORE 2012/2013 VOLKSWAGEN/15.190 EOD E.HD ORE, ano/modelo: 2012/2013; cor: amarela; diesel; placa: OIZ5157; chassi: 9532E82W5DR312290. Apresenta avarias significativas. Observa-se danos extensos na parte frontal, ausência de vidros laterais e componentes internos danificados ou faltantes. A estrutura geral aparenta deterioração considerável. Potencial para sucata ou reaproveitamento de peças, dada a extensão dos danos **AValiação:** R\$ 3.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 3.000,00

LOTE: 011

FIAT/FIORINO TECFORM A81 2013 FIAT/FIORINO TECFORM A81, ano/modelo 2013, cor: branca; gasolina; placa: OJA7877; chassi: 9BD255049D8960731. Apresenta avarias na parte frontal, incluindo o para-choque e capô. O compartimento do motor exibe sinais de uso e sujidade. Possui potencial para recuperação, mas requer avaliação detalhada da extensão dos danos frontais e condições mecânicas para confirmar viabilidade. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$4.000,00. **AValiação:** R\$ 4.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 4.000,00

LOTE: 012

NISSAN/FRONTIER 4x4 XE CD 2006 NISSAN/FRONTIER 4x4 XE CD; ano/modelo: 2006; cor: branca; diesel; placa: HQE9186; chassi: 94DCEUD226J719663. Veículo apresenta danos frontais extensos, incluindo capô amassado e componentes dianteiros ausentes. O interior está completamente desmanchado, com ausência de painel e forrações, além de vidros trincados. A lateral e a caçamba também exibem avarias e sinais de desgaste. Conforme o estado geral evidenciado, tratar como sucata. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$4.000,00. **AValiação:** R\$ 4.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 4.000,00

LOTE: 013

CITROEN/JUMPER RONTANAMB 2014 CITROEN/JUMPER RONTANAMB; ano/modelo: 2014; cor: branca; diesel; placa PSG5320; chassi: 935ZCWMNCE2139159. Ambulância, apresenta um estado de deterioração avançado e ausência generalizada de componentes essenciais. A parte frontal está desprovida de para-choque, e o compartimento do motor se mostra vazio e desorganizado, indicando a falta de grande parte da mecânica. Ausência de bancos e revestimentos, revelando uma estrutura vazia e exposta. Veículo não possui rodas, impossibilitando qualquer movimentação própria. A condição geral da carroceria sugere abandono prolongado e exposição a intempéries. Devido à extensão dos danos, à falta de equipamentos vitais e à inviabilidade econômica de reparo, este veículo é categorizado como sucata. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$4.000,00. **AValiação:** R\$ 4.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 4.000,00

LOTE: 014

RENAULT/MASTER AMB RONTAM 2010/2011 RENAULT/MASTER AMB RONTAM; cor: branca; diesel; ano/modelo: 2010/2011, placa NXI3499; chassi: 93YADCUH68J523351. Corrosão e ferrugem visível carroceria e no chassi, vidro quebrado e/ou danificados, no interior, bancos desgastados e sujeira acumulada, estrutura interna da ambulância danificada ou removida, motor oxidado devida exposição. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$5.000,00. **AValiação:** R\$ 5.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 5.000,00

LOTE: 015

MERCEDES-BENZ/OF 1318 1995 MERCEDES-BENZ/OF 1318; ano/modelo: 1995; cor: branca; placa HOM6088; chassi: 9BM3840885B050772. Apresenta condições gerais bastante comprometidas. A carroceria é antiga, exibe sinais evidentes de desgaste avançado, com presença de ferrugem, Corrosão em diversas partes, tinta bastante desgastada e vários amassados visíveis. Parabrisas trincado, motor ausente, no interior, acúmulo de sujeira. Diante do estado de conservação o veículo se enquadra na categoria de sucata, sendo recomendado apenas para reaproveitamento de peças ou descarte. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$5.000,00. **AValiação:** R\$ 5.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 5.000,00

LOTE: 016

MARCOPOLO/VOLARE ESCOLAR 2003/2004 MARCOPOLO VOLARE ESCOLAR; ano/modelo: 2003/2004; cor: branco; diesel; placa HPQ5618; chassi: 93PB01A2M4C010923. O veículo apresenta danos significativos na parte dianteira, não possui para-choque, faróis dianteiros ausentes e/ou danificados, lataria lateral e traseira apresenta estar em estado razoável, com alguns riscos e amassos e as rodas, enferrujadas. Interior do veículo possui assento de passageiros ainda intactos, porém com alguns estofados rasgados, cabine do motorista sem volante, sem caixa de marcha, sem acento do motorista e alguns componentes faltando no painel. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$10.000,00. **AValiação:** R\$ 10.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 10.000,00

LOTE: 017

RENAULT/MASTER ALLT AMB2 2018/2019 RENAULT/MASTER ALLT AMB2, ano/modelo: 2018/2019; cor: branca; diesel; placa PTE8965; chassi: 93YMAFEXCKJ422672. Veículo apresenta danos significativos na parte frontal, com ausência de para-choque, grade e faróis, expondo a estrutura interna. Interior da cabine mostra-se desorganizado e com acúmulo de sujeira, embora o painel e os bancos dianteiros pareçam estar em condições razoáveis, considerando o estado geral. As laterais da ambulância possuem a plotagem original. Sugere-se que o veículo seja destinado a reaproveitamento de peças, com foco em componentes da carroceria não avariados e itens do interior, avaliando-se a viabilidade de recuperação de partes mecânicas e elétricas. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$10.000,00. **AValiação:** R\$ 10.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 10.000,00

LOTE: 018

NISSAN/FRONTIER 4X4 XE 2006 NISSAN/FRONTIER 4X4 XE; ano/modelo: 2006; cor: branca; diesel; placa HQD1832; chassi: 94DCEUD226J707179. Apresenta um quadro geral de desgaste e ausência de componentes cruciais, como faróis e rodas. A pintura está evidentemente comprometida e o interior, embora preserve os bancos, carece de limpeza e manutenção. Diante deste cenário, o veículo é classificado como recuperável. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$10.000,00 **AValiação:** R\$ 10.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 10.000,00

LOTE: 019

VOLKSWAGEN/15.190 EOD E.HD ORE 2 2011/2012 VOLKSWAGEN/15.190 EOD E.HD ORE; ano/modelo: 2011/2012; cor: amarelo; diesel; placa: OIS0083; chassi: 9532882W3CR222688. Veículo de transporte coletivo, um ônibus, exibe um estado de conservação externo razoável, considerando a idade e finalidade. Parte frontal, incluindo o para-brisa, está intacta, o que é um ponto positivo para a recuperação. O interior, embora aparente sinais de uso e necessidade de higienização, mantém a configuração original dos assentos. Motor presente. Há viabilidade de recuperação, sendo necessário um investimento em revitalização estética e verificação mecânica e elétrica aprofundada para que possa retornar à operação. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$15.000,00. **AValiação:** R\$ 15.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 15.000,00

LOTE: 020

RENAULT/MASTER TRANSF A 2020/2021 RENAULT/MASTER TRANSF A; ano/modelo: 2020/2021; diesel; placa: ROA5A70; chassi: 93YMAFEXCMJ783572. Para-choque dianteiro ausente/danificado; vidros intactos, farol dianteiro ausente; lataria apresenta pintura intacta; pneus em condições aceitáveis. Painel interno parcialmente preservado, acento do motorista em boa condição. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$30.000,00. **AValiação:** R\$ 30.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 30.000,00

LOTE: 021

PÁ CARREGADEIRA EDUGEM PÁ CARREGADEIRA EDUGEM, apresenta sinais de uso frequente, com a pintura demonstrando desgaste natural. Os pneus, encontram-se em condição usual para o tipo de operação, sem avarias significativas aparentes. A parte mecânica intacta. Alguns pontos de ferrugem são notados na estrutura, porém sem caráter alarmante ou que comprometam a integridade estrutural. Na cabine do operador, o banco exibe estofamento rasgado devido ao uso contínuo e há sujidade comum ao ambiente de trabalho. Considerando que os pontos de desgaste são inerentes ao tipo de máquina e uso, e a mecânica aparenta estar funcional, este equipamento tem potencial para recuperação e retorno às atividades, necessitando principalmente de uma revisão geral, higienização e reparos nos estofados. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$55.000,00 **AValiação:** R\$ 55.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 55.000,00

LOTE: 022

Motoniveladora GR1803BR XCMG MOTONIVELADORA da marca XCMG, modelo GR1803BR, de Cor: amarela. Estrutura externa apresenta estado regular, com pequenos amassados e arranhões. Pintura visivelmente desgastada e desbotada, riscos leves e áreas com ferrugem, indicando necessidade de repintura. Vidros e para-brisas íntegros, embora com arranhões superficiais. Faróis e lanternas fisicamente preservados. Pneus apresentem sinais de uso prolongado, com alguns furados. Na parte interna, a cabine do operador apresenta desgaste. O painel de instrumentos presente. Assento íntegro, sem danos estruturais visíveis. Pelas razões apresentadas, a Comissão avaliou em R\$60.000,00. **AValiação:** R\$ 60.000,00 | **LANCE MÍNIMO:** R\$ 60.000,00